

보다 안전한 미래
한국시설안전협회

(우)06367 서울시 강남구 광평로56길 14, 6층(수서동, 하나빌딩) / Tel 02-567-1307/ Fax 02-567-1337

www.assi.or.kr

E-Mail : assi1337@naver.com

담당 : 박용복 국장

문서번호 시험 2023 - 237호

시행일자 2023. 8. 17.

수신 서울지역 회원사 대표

참조

선			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간		재	
수	번호		공	
처	리	과	람	
담	당	자		

제목 국립중앙박물관 2023년 건설공사 안전점검 수행기관 모집 공고 알림

1. 건설공사와 국가 시설물 안전을 위하여 노력하시는 귀 회원사의 일익번창을 기원합니다.
2. 국립중앙박물관 2023년 건설공사 안전점검 수행기관 모집 공고를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 (1) : 2023년도 국립중앙박물관 건설공사 안전점검 수행기관 모집 홍보 협조요청 공문 1부. 끝.

한국시설안전협회장

