

보다 안전한 미래

(사)한국시설물안전진단협회

(우)06367 서울시 강남구 광평로56길 14, 6층(수서동, 하나빌딩) / Tel 02-567-1307/ Fax 02-567-1337

www.assi.or.kr

E-Mail : assi1337@naver.com

담당 : 박용복 국장

문서번호 시험 2021 - 299호

시행일자 2021. 7. 7.

수 신 서울지역 회원사 대표

참 조

선			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간		재	
수	번호		공	
처	리	과	람	
담	당	자		

제 목 서울시 「서울形 사각형거 점검 및 보수지침(안)」 의견조회

1. 건설공사와 국가 시설물 안전을 위하여 노력하시는 귀 회원사의 일익번창을 기원합니다.
2. 「서울形 사각형거 점검 및 보수지침(안)」에 대한 의견이 있는 회원사는 7월 9일 (금)까지 협회 메일(assi1337@naver.com)로 보내주시기 바랍니다.

첨 부 : (1) 「서울形 사각형거 점검 및 보수지침(안)」 자문의뢰 공문 1부. 끝.

(사)한국시설물안전진단협회

